



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

г. 2-55-86
ул. Октябрьская, 69
с. Черниговка, 692372

Директору КГБУ СО «Спасский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Ячмень Г.Л.

16.04.2021 № 1-23-1021/1452

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в КГБУ СО «Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов», расположенного по ул. Советская, д. 22, с. Дмитриевка, Черниговский район, в ходе которой выявлены следующие нарушения действующего законодательства.

Согласно п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться при помощи размещения и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом.

В ходе проведенной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

лр 246 от 29.05.2021

ПК № 016721

- Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен лестничных клеток первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 0) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст. 134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов полов лестничных клеток первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 1) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст. 134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов стен общих коридоров первого и второго этажей (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 1) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст. 134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не подтверждён класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов пола общего коридора второго этажа (для здания функциональной пожарной опасности Ф 1.1 класс пожарной опасности материалов необходим не более КМ 2) (п. 25 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, таблица 28, ст. 134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Не согласованы в установленном порядке специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности (п. 3 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645);

- Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники питания электроснабжения (резервный источник питания отсутствует) (ч. 1 ст. 82 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), указанные источники отсутствуют;

- На навесную фасадную систему, смонтированную на наружные стены здания, отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности КО, в том числе распространяет ли горение фасадная система (ст. 35; ст. 36; ч. 9, 11 ст. 87; 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.3 СП 2.13130.2020);

- производится эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещение сауны первого этажа, № 16 согласно техническому паспорту, эксплуатируется как склад) (пп. «н» п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- производится эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (кабинет первого этажа, № 33 согласно техническому паспорту, эксплуатируется как склад) (пп. «н» п. 16 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

Нарушения указанных требований Федерального законодательства при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе пожара, может повлечь причинение ущерба здоровью пациентов и медицинского персонала, а также создает угрозу жизни последних.

В силу п. 2 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор, наряду с применением уголовной и административной ответственности, вправе требовать привлечения лиц, нарушивших закон к иной установленной законом ответственности, в том числе и дисциплинарной.

Принимая во внимание, что изложенные в представлении нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 7, 24 и 33 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление и в течение месяца со дня его получения принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района для участия.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах в установленный законом месячный срок письменно сообщить в прокуратуру района.

Прокурор района
младший советник юстиции



Д.В. Егоров