Приложение 1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ИМУЩЕСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

№	Наименование объекта Кадастровый номер объекта Площадь объекта, м^2 Адрес объекта	Состояние объекта Выявленные нарушения	Необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений
1	Земельный участок 25:16:080101:101 7,844.80 Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54	Удовлетворительное ___	___
2	Здание дома-интерната «Надежда» 25:16:080101:1189 1,167.00 Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54	Удовлетворительное 1. Не обеспечен доступ проверяющего на крышу; 2. Изменения объемно-планировочных решений; 3. Необходимость проведения текущего ремонта (отмечены следы выкрашивания покраски стен; дефекты напольной кафельной плитки (истирание, трещины),	1.1. Самостоятельная оценка состояния кровельного покрытия с подготовкой фотоматериалов; 1.2. Заполнение Акта осмотра имущества Приморского края (см. Приложение 3); 1.3. Предоставление Акта осмотра имущества Приморского края и фотоматериалов в МИЗО; 2.1. Предоставление в МИЗО технической и разрешительной документации в отношении выявленной перепланировки (см. Приложение 5); 2.2. При отсутствии данной документации - обеспечение ее изготовления и предоставления в МИЗО либо приведение объекта в соответствие с действующей технической документацией; 3.1. Проведение текущего ремонта с последующим предоставлением в
3	Проходная 25:16:080101:1535 13.50	Удовлетворительное Изменения объемно-	1. Предоставление в МИЗО технической и разрешительной документации в отношении выявленной перепланировки

№	Наименование объекта Кадастровый номер объекта Площадь объекта, м^2 Адрес объекта	Состояние объекта Выявленные нарушения	Необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений
	Спасский район, с. Чкаловское, ул. Терешкевича, 54	планировочных решений	(см. Приложение 5); 2. При отсутствии данной документации - обеспечение ее изготовления и